

EQUIPO	13 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL
SITUACIÓN	RÚA DO ESQUECEMENTO
CLASIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	ACONDICIONAMENTO DE PEQUENO ESPACIO PÚBLICO

FIRMAS	FECHA	ZONA 3
	XUÑO DO 2002	
		FICHA Nº 07



DIAGNÓSTICO Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- PROBLEMAS DETECTADOS:
 - ESPACIO RESIDUAL EN VÍA DE POUCO USO RODADO, LIMITADO Ó ACCESO A GARAXES.
 - A CARENCIA DE ESPACIOS DE RELACIÓN NESTA ZONA FAI QUE ESTE SEXA USADO COMA TAL PESE ÁS SÚAS CARENCIAS.
 - PRESENCIA DUN POZO DE REXISTRO ELÉCTRICO ELEVADO SOBRE O NIVEL DA RÚA.
- SOLUCIÓNS PROPOSTAS:
 - TRATAMENTO DESTA ESPACIO COMA PRAZA E RÚA PEONIL.
 - COLOCACIÓN DE BANCOS, ÁRBORES E EVENTUALMENTE ALGÚN ELEMENTO CARACTERIZADOR.

NOTAS: · ESTA RÚA NON PODE PEONALIZARSE TOTALMENTE POLA EXISTENCIA DE NUMEROSOS GARAXES.
 · A ZONA VERÍASE REVITALIZADA AFRONTANDO UNHA ACTUACIÓN MÁIS DECIDIDA DE PEONALIZACIÓN NO TRAMO FINAL DA RÚA DO CAMIÑO REAL, ACTUANDO ESTA COMA COMPLEMENTO DESA ACTUACIÓN SE CHEGASE O CASO.

NIVEL DE URGENCIA (DE 1 A 10, DENTRO DE LA ZONA)
 5

VALORACIÓN ESTIMATIVA DENDE 10000 € (P.E.M.), DEPENDENDO DA MAGNITUDE DAS ACTUACIÓNS

