

EQUIPO	13 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ÁNGEL
SITUACIÓN	DEPÓSITOS DA AUGA
CLASIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	CREACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE OCIO E ESPARCIMENTO

FIRMAS	FECHA	ZONA	3
	XUÑO DO 2002		
		FICHA Nº	01



DIAGNÓSTICO Y DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- **PROBLEMAS DETECTADOS:**
 - OS DEPÓSITOS SON ELEMENTOS DE ALTO IMPACTO VISUAL E URBANO SEN UN TRATAMENTO AXEITADO.
 - A ZONA PRESENTA UNHA CARENCIA CASE TOTAL DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RELACIÓN E ESPARCIMENTO.
 - ESTA ZONA PRESENTA SÍNTOMAS DUNHA FORTE PRESIÓN EDIFICATORIA NO FUTURO.
 - OS DEPÓSITOS PRESENTAN UN DEFICIENTE ESTADO DE CONSERVACIÓN EXTERIOR.
- **SOLUCIÓNS PROPOSTAS:**
 - LIMPEZA E RESTAURACIÓN DO RECUBRIMENTO EXTERIOR DOS DEPÓSITOS.
 - COLORACIÓN DOS DEPÓSITOS (VERMELLO, AZUL, MARELO, VERDE).
 - CREACIÓN DUN PARQUE NA ZONA (SUNP), E COMPLETADO DAS RÚAS MAR CANTÁBRICO E ACEROLO.
 - ILUMINACIÓN, INSTALACIÓN DE XOGOS PARA NENOS, BANCOS, ÁRBORES, FÓNTES, ETC.
 - CREACIÓN DE ITINERARIOS PARA PEÓNS NA ZONA.

NOTAS: · A PROPOSTA NON INTERFERIRÍA NO USO NORMAL DOS DEPÓSITOS.
 · ESTA PROPOSTA PODE FORMAR UN CONXUNTO CA URXENTÍSIMA ACTUACIÓN NA FONTE DA N-VI.
 · A CIDADE AÍNDA ESTÁ EN DISPOSICIÓN DE TER UN ESPACIO PÚBLICO DE CALIDADE NESTA ZONA ANTES DO SEU DESENROLO URBANÍSTICO, APROVEITANDO ESPACIOS DE TITULARIDADE PÚBLICA.

NIVEL DE URGENCIA (DE 1 A 10, DENTRO DE LA ZONA)

8

VALORACIÓN ESTIMATIVA DENDE 20000 €, DEPENDENDO DA MAGNITUDE DAS ACTUACIÓNS

